

El director general del Servicio de Transportes Eléctricos, Guillermo Calderón, indicó que había deformaciones y fisuras en ese tramo del transporte público.

Leer más: [MÉXICO – Aristegui Noticias](#)