

Una fisura de 2 metros de largo que se generó en el distribuidor vial Heberto Castillo, ubicado en la delegación Venustiano Carranza, afectó más de 70 vehículos. La cavidad en la estructura elevada se encuentra sobre la curva que baja del Eje 1 Norte ...Leer todo el artículo »

Leer más: [Alertas de Google - Delegación Venustiano Carranza](#)