

La Comisión Federal de Electricidad informó que se trató de una falla técnica, en un transformador de la subestación Pensador Mexicano, lo que ocasionó la interrupción del servicio en la delegación Cuauhtémoc. La Comisión Federal de Electricidad ...Leer todo el artículo »

Leer más: [Alertas de Google - Delegación Cuauhtémoc](#)