

Fuga de agua afecta la circulación de calzada Vallejo

Viernes, 29 de Marzo de 2013 16:53

Martín Ramírez, director de Obras y Mantenimiento de la delegación Azcapotzalco, detalló que la fractura ocurrió en un tubería de 12 pulgadas que ocasionó la ruptura de la banquetta en la lateral de calzada Vallejo. Al lugar llegó personal de la SPCDF ...Leer todo el artículo »

Leer más: [Alertas de Google - Delegación Azcapotzalco](#)